




Gerätewart
informiert

Neue Handlampen auf RW 2 und LF 16



Aufgrund von mangelnder Zulassung und schlechter Ersatzteilversorgung mussten die Handscheinwerfer auf dem RW 2 durch neue ersetzt werden.



Bei den neuen Lampen handelt es sich um Adalit 2000LB mit Ladehalterung. Davon sind auf dem Rüstwagen 2 Stück vorhanden. Diese befinden sich im Führerhaus zwischen Fahrer und Beifahrersitz.


gesteckt.

Der dort früher vorhandene Einsatzordner, das Fahrtenbuch sowie der Ordner EriCards wurden in die ab Werk vorhandenen Fächer hinter den Sitzen

Zur Knickkopflampe Adalit 2000LB



Die Lampe besitzt einen auf eine Seite abknickbaren Kopf. Daran befindet sich auch der Drehknopf, mit welchem die Lampe eingeschaltet wird. Die Lampe hat 2 Stufen, eine für die Ferne und eine für die Nähe, welche einfach durch weiter drehen des Drehschalters gewählt wird.



Die Lampe kann im abgeknickten Zustand sehr gut in der Brusttasche der Einsatzjacke mitgeführt werden und so den Bereich des Feuerwehrmannes ausleuchten. Weiterhin haben wir an einigen Atemschutzgeräten sogenannte Lampentaschen angebracht in welche diese Lampen eingesteckt werden

können. Ein kleines Display zeigt bei eingeschalteter Lampe die Restleuchtdauer in Stunden an.

Auf dem LF 16 werden weitere 4 Lampen folgen.



Achtung, die Lampen sind Ersatz für die bisherigen Handscheinwerfer, somit werden die alten Handscheinwerfer von den Fahrzeugen herunter genommen.

(18.10.2008 MR)